4 仕様及び付属品

=

1-1 仕 様

1	1工 1來		N THE STATE OF THE
世.	様。 へいきだいしょう	ンバート	STRONG 485×1000 STRONG 485×1000
機械容量	ベッド上の振り	mm	485 485
	✓ (面板からの間)	mm	540 (175の間) 540 (215の間)
	切落し上の振り	mm	 710
	面板より切落しの長さ	mm	215
	往 復 台 上 の 振 り	mm	260 260
50	両センター間最大距離	mm	1000 . 1000
	床面よりの心高	mm	1050 1050
38	主 軸 端		JIS. A,. No 6
主軸台	主 軸 穴 の テ ー パ ー	M.T	No 6 (センター: No 4)
	主 軸 貫 通 穴 径	mm	52
	主 軸 速 度 変 換 数	段	12
	主 軸 速 度 範 囲	r. p. m.	標準 (25~1500) 高速 (33~2000)
送り変換	縦 送 り 量 変 換 数	段	40
	縦 送 り 量 範 囲	mm/rev	M式機械(0.04~1.26) 吋式機械(0.04~1.19)
	横 送 り 量 変 換 数	段	40 -
	横 送 り 量 範 囲	mm/rev	M式機械(0.04~1.26) 吋式機械(0.04~1.19)
往 復 台 及び	横送り台最大移動量	mm	290
	刃物送り台最大移動量	mm	, 140
刃物台	バ イ ト 取 付 け 部 寸 法 (深サ×センターまでの高さ)	mm	28×27 (バイト:JISNo.4 を標準とする)
ネジ切り	親ネジの直径×ピッチ	mm	40×4山/吋 またはP=6
	ネジ切りの範囲 (メートルネジ)	mm ·	0.5 ~ 14
	(ウイットネジ)	山/吋	56 ~ 2
	ツ (モジュールネジ)	М	0.25~ 7
	〃 (D・Pネジ)	Р	. 112 ~ .4
心押台	心押軸の直径	mm	. 75
	心押軸穴のテーパ	M.T	No. 4
	心押軸最大移動量	mm	180
ベッド	ベッドの全長	mm	. 2240
	ベッドの幅	mm	410
動力	主 電 動 機	kw×P	5.5×4(標準仕様) 5.5×6(特別仕様) 7.5×4(特別仕様)
Die In -	機械の大きさ(全長×全幅×全高)	mm	2650×1185×1370
機械の	所要床面積(全長×全幅)	mm	3600×2400
大きさ	機 械 の 概 略 重 量	kg	2300 - 2400

■注 主軸速度 (r.p.m)

低速特別仕様 17, 25, 36, 50, 75, 110, 150, 230, 330, 460, 700, 1000 標準仕様 25, 38, 55, 75, 115, 160, 230, 350, 500, 690, 1050, 1500 高速仕様 33, 50, 72, 100, 150, 215, 300, 465, 660, 920, 1400, 2000